

## АКТ

г. Красногорск

05.07. 2023г.

Мы, нижеподписавшиеся, произвели выборочный осмотр состояния отводов (резьб) полотенцесушителей в квартирах №№ 52, 53, 60, 61, 72, 93, 99, 119, 147 жилого дома по адресу: Московская область, г. Красногорск, Павшинский бульвар д.17

При осмотре объекта были выявлены следующие дефекты:

1. Зафиксировано образование ржавчины и истончения соединительных резьб (отводов от стояков ГВС к полотенцесушителям) на стояках горячего водоснабжения общедомовых коммуникаций в квартирах собственников.
2. Состояние коммуникаций указывает на наличие нарушений по всем квартирным стоякам, где имеются такие отводы и подтверждает присутствие тенденции к образованию ржавчины на всех резьбах стояков ГВС.

**Вывод:** При проведении обследований выявлены нарушения состояния отводов ГВС на общедомовых коммуникациях в квартирах собственников. В соответствии с длительной эксплуатацией и не соответствующим качеством установленных резьбовых соединений, требуется проведение мероприятий по их замене во всех квартирах собственников во избежание аварийных ситуаций.

Председатель Правления ТСЖ _____		Г.А. Трофимов
Член правления _____		В.И. Кузнецов
Старший по подъезду № 7 _____		И. А. Зафиевский
Инженер _____		О.В. Кондров