

## ООО «РусАльпГрупп»

129344, РОССИЯ, Г. МОСКВА,  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАБУШКИНСКИЙ,  
ВЕРХОЯНСКАЯ УЛ., Д. 18, КОРП. 2, ПОМЕЩ. 2П



+7 (495) 587-44-58

info@rusalp.ru

www.rusalp.ru

г. Москва

03.07.2025 года

### АКТ ОСМОТРА КРОВЛИ

3 июля 2025 года специалистом компании ООО «РусАльпГрупп» был произведен осмотр кровли 7-ми этажного 8-ми секционнного индивидуального жилого дома с 1 первым нежилым этажом по адресу: Московская обл., Красногорский район, Павшинская пойма, IV очередь строительства, корпус 36.

В результате осмотра были выявлены нижеперечисленные недостатки гидроизоляционного покрытия кровли:

1. По горизонтальной поверхности кровли локально наблюдаются места вздутия гидроизоляционного покрытия общей площадью до 100 м<sup>2</sup>.
2. По всей поверхности кровли происходит отслоение защитной посыпки гидроизоляционного ковра.
3. В местах захода гидроизоляционного ковра на парапеты и коммуникационные шахты наблюдается отслоение гидроизоляции от вертикальных поврхностей, в том числе по всему периметру не выполнен узел окончания гидризоляционного ковра (монтаж краевой рейки и герметик).
4. Локально наблюдаются застойные зоны, в которых собирается вода, что приводит к быстрому разрушению гидроизоляционного ковра.

Рекомендации: необходимо устранить обнаруженные недостатки кровли и выполнить устройство гидроизоляционного покрытия.

Генеральный директор ООО «РусАльпГрупп»



/Михно Д.А./

(должность, ФИО, подпись)

Исполнитель: инженер Шармадинов С.Г., тел. +7(925)182-85-25